

# Mix&Fill Plus akční cena\*!

## 1.9. – 23.12.2011

**AKČNÍ CENA**  
**160 Kč / litr\***

**Platí pouze na 5 l balení**

**Bona Mix&Fill Plus!!**



**\* Při koupi Bona Mix&Fill Plus 5l v termínu**

**1.9.-23.12.2011 získáte akční cenu 160 Kč/ litr.**

## Rady a tipy jak pracovat s Bona Mix&Fill Plus



### Úprava barvy tmelu –

V případě, že se chystáte tmelit exotickou dřevinu, je třeba směs pilin a tmelu ztmavit. To je možné s pomocí vody. Přidejte 25% vody (cca 1 litr vody / 5 litrů tmelu), ta ztmaví piliny. V žádném případě nepřidávejte vody více, poté ztrácí tmel své vlastnosti a nepracuje spolehlivě.

### Jak správně namíchat směs pilin a tmelu –

Ideální poměr je 10 – 15 % brusného prachu zrnitosti P60 – P80 a 85 – 90 % tmelu Bona Mix&Fill Plus. Doporučujeme tuto směs smíchat v plastové nádobě a počkat asi 5 minut před aplikací do spár. Aplikujeme rovnou nerezovou špachtlí.

### Schnutí tmelu a další aplikace –

Schnutí tmelu je závislé na velikosti spáry a na teplotních a vlhkostních podmínkách v daném prostoru. Ideální stav je 20°C a 60 % relativní vlhkost vzduchu. V případě, že nám nestačí jedna aplikace tmelu, další tmelení může pokračovat po 15 – 30 minutách. Obroušení podlahy je možné po cca 30 - 60 min po poslední aplikaci tmelu. Aplikace laku je vhodná po 1 – 2 hod.

### Chyby při tmelení –

Pokud se vytvoří mírné prasklinky ve spáře, znamená to, že je ve směsi hodně brusného prachu. Pokud se nám na povrchu podlahy tvoří bubliny, znamená to, že směs neobsahuje dostatečné množství brusného prachu a tmel protéká do spár.

### Závěr -

Celou plochu je nutné přebrousit válcovou bruskou Belt a okraje bruskou Edge se zrnitostí brusiva P100 – P120. Po odstranění tmelu z povrchu podlahy je možné pokračovat buď lakováním či olejováním.